

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

SERVICE DE L'URBANISME
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 8026

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS
Téléphone :

Début Controle: 04/06/2026 08:00:00
Fin Controle: 04/06/2026 14:53:27

Signataire : DESUMEUR

Code Client: 1943
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: A
Equipement d'alarme de Type: 1

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En défaut >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	CENTRALE ALARME	ESSER 01/01/2009	Bureau coté guichet R+1			A	0	x	Non Vérifié en Exploitation	CARTE ALIMENTATION CRAMÉ
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	2		7,5	12	0	0	0,00			
BAT 2	2		1,3	12	0	0	0,00			

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Salle baie info R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Circulation R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Circulation R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Circulation vers s-sol R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Entrée principale R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Déclencheur Manuel	ESSER	Sortie de Secours R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Déclencheur Manuel	ESSER	Sortie de Secours R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Bureau R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Bureau R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Bureau face guichet R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Guichet R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Guichet R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Circulation archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Circulation archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Circulation archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Salle face WC R+2	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Salle face WC R+2	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	Déclencheur Manuel	ESSER	Escalier R+2	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Entrée guichet R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Entrée guichet R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Déclencheur Manuel	ESSER	Sortie de Secours coté s-sol R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Garage cave R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Déclencheur Manuel	ESSER	Circulation archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Circulation archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Circulation archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Détecteur Optique de Fumée	ESSER	Cuisine R+2	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Diffuseur Sonore		Circulation archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Diffuseur Sonore		Archives R-1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Diffuseur Sonore		Salle face WC R+2	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Diffuseur Sonore		Bureau face guichet R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	
1	Diffuseur Visuel		Bureau R+1	A					0	x	Non Vérifié en Exploitation	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries		x
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins		x
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°8026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 Verification 2026
 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Non Opérationnel >

CADRE SOCIETE

Date: 04/06/2026 14:53:27
 Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 04/06/2026 14:53:27
 Nom et Qualité:
 DESUMEUR

