

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CROIX ROUGE
3 BIS PLACE JEAN MERMOZ
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:		X
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **8023**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **27/05/2026 13:51:21**

Fin Controle: **27/05/2026 14:26:07**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: **TYPE 4**

Equipement d'alarme de Type: **Type 4**

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	CENTRALE ALARME	AXENDIS	Entrée RDC			C	0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	1	2026	0	9	0	0	0,00	BON		
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00			

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°8023 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

CADRE SOCIETE

Date: 27/05/2026 14:26:07
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 27/05/2026 14:26:07
Nom et Qualité:
FLEURANT ANTHONY

