

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CRECHES PIROUETTES CAHOUETTES
30 RUE DES CAHOUETTES

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:		X
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 8020

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS
Téléphone :

Début Controle: 26/05/2026 13:20:24
Fin Controle: 27/05/2026 11:38:16

Signataire : LINISE

Code Client: 1943
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4
Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	CENTRALE ALARME	AVISS	Bureau de la directrice RDC			C	0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	1	2024	0	12	0	0	0,00	BON		
BAT 2	1	2024	0	12	0	0	0,00	BON		

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	Diffuseur Sonore		Salle d'activiter RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Visuel		Salle de pause R-1	C					0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	Diffuseur Visuel		Vestiaires cuisine R-1	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Visuel		Vestiaires personnel R-1	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore		Circulation R-1	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Visuel		Réserve R-1	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Visuel		WC PMR RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Visuel		WC cuisine RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore		Face lingerie RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Visuel		Salle de bain RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore		Salle d'activiter RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Visuel		Lingerie RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel		Entrée RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Visuel		Dortoir RDC	C					0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°8020 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

CADRE SOCIETE

Date: 27/05/2026 11:38:16
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 27/05/2026 11:38:16
Nom et Qualité:
LINISE

