

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

**MATERNELLE PAUL DOUMER
30 AVENUE PAUL DOUMER**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

**Norme:
NF S 61-933**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **7985**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **30/04/2026 11:48:45**
Fin Controle: **04/05/2026 10:28:14**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: **TYPE 4**
Equipement d'alarme de Type: **Type 4**

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérfié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
		LEGRAND	Bureau directrice				0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V		Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries
BAT 1	1		0	0	12		0		0,00	BON
BAT 2	0		0	0	0		0		0,00	

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérfié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Cave RDJ						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Cave RDJ						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Hall entrée						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Couloir classe 2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir classe 2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir classe 5						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Couloir classe 5						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir classe 6						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Couloir vers classe 6						0	x	Satisfaisant	

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7985 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 Verification 2026
 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CADRE SOCIETE

Date: 04/05/2026 10:28:14
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 04/05/2026 10:28:14
Nom et Qualité:
AMRAOUI



RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7985**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **30/04/2026 11:48:45**

Fin Controle: **04/05/2026 10:28:14**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE PAUL DOUMER
30 AVENUE PAUL DOUMER**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
1	BAES Entrée	LEGRAND	x	Satisfaisant	x						x				
2	BAES Hall entrée plafond	URA	x	Satisfaisant	x						x				
3	BAES Hall entrée plafond	URA	x	Satisfaisant	x						x				
4	BAES Hall entrée plafond	URA	x	Satisfaisant	x						x				
5	BAES Hall entrée plafond	LEGRAND	x	Satisfaisant	x						x				
6	BAES Porte accueil des grands	LEGRAND	x	Non Satisfaisant	x			x							HS
7	BAES Sortie de secours classe 2	URA	x	Satisfaisant	x			x							
8	BAES Sortie de secours classe 1	URA	x	Satisfaisant	x			x							
9	BAES Couloir vers classe 5	LEGRAND	x	Non Satisfaisant	x			x							HS
10	BAES Couloir vers bibliothèque	LEGRAND	x	Satisfaisant	x			x							
11	BAES Couloir vers extincteur 4	LEGRAND	x	Satisfaisant	x			x							
12	BAES Couloir vers Sortie de secours coté WC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
13	BAES Sortie de secours coté WC	LEGRAND	x	Satisfaisant	x			x							
14	BAES Porte réfectoire	URA	x	Satisfaisant	x			x							
15	BAES Porte réfectoire	LEGRAND	x	Satisfaisant	x			x							

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7985**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **30/04/2026 11:48:45**

Fin Controle: **04/05/2026 10:28:14**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE PAUL DOUMER
30 AVENUE PAUL DOUMER**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Sortie de secours réfectoire	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
17	BAES Cuisine	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
18	BAES Couloir réfectoire	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x						HS
19	BAES Escalier vers RDJ	URA		x	Satisfaisant	x			x						
20	BAES Escalier RDJ	URA		x	Satisfaisant	x			x						
21	BAES Laverie RDJ	URA		x	Satisfaisant	x			x						
22	BAES Sortie de secours coté laverie RDJ	URA		x	Satisfaisant	x			x						
23	BAES Cave RDJ	URA		x	Satisfaisant	x			x						
24	BAES Porte vers chaufferie RDJ	URA		x	Satisfaisant	x			x						
25	BAES Sortie de secours coté chaufferie RDJ	URA		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7985**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **30/04/2026 11:48:45**

Fin Controle: **04/05/2026 10:28:14**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE PAUL DOUMER
30 AVENUE PAUL DOUMER**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

HAB

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

25	0	0	20	0	0	5	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Synthèse Parc

SA:	25
BP:	0
ET:	0
BAES:	20
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	5
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7985**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **30/04/2026 11:48:45**

Fin Controle: **04/05/2026 10:28:14**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE PAUL DOUMER
30 AVENUE PAUL DOUMER**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7985 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:


A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien



RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MATERNELLE PAUL DOUMER
30 AVENUE PAUL DOUMER

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7985**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **30/04/2026 11:48**
Fin Controle: **04/05/2026 10:28**

Signataire : **AMRAOUI**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	Hall d'entrée RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
2	Couloir classe 2 RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
3	Sortie de Secours coté WC RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
4	Couloir classe 6 RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
5	Bureau directrice RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	Manque panneau
6	Cuisine RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
7	Sous-Sol coté chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
8	Sous-Sol R-1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
9	Laverie s-sol R-1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
10	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
11	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
12	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
13	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
14	Escalier partie commune R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
15	Classe RDJ	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
16	Classe réserve RDJ	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	

Bis

9	Sortie coté laverie R-1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
---	-------------------------	-----	------	----	---------	------	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	------	--

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

PREVENTI - 1 rue Raymond Poincaré - 93330 NEUILLY SUR MARNE - SASU - Siret 753 175 280 00027
No. TVA: FR 92 753 175 280 - NAF: 4669B - Tel: 01 43 81 10 00 - Fax: 09 74 44 05 16 - Email: contact@preventi.fr
Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 690/19/04 - 285

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MATERNELLE PAUL DOUMER
30 AVENUE PAUL DOUMER

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7985**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **30/04/2026 11:48**

Fin Controle: **04/05/2026 10:28**

Signataire : **AMRAOUI**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S				
Type	Capacité	2014	2020	2022	2023	Total Type
CO2	2 kg	1	1		2	4
Eau + Additifs AB	6 Litres		2	4	2	8
Poudre ABC	6 kg	1		1	3	5
Total Extincteurs		2	3	5	7	17

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MATERNELLE PAUL DOUMER
30 AVENUE PAUL DOUMER

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7985**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **30/04/2026 11:48**
Fin Controle: **04/05/2026 10:28**

Signataire : **AMRAOUI**


Synthèse des Opérations

Vérifié	: 17
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 17
Joint	: 17
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 0
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 2
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7985 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.