

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **10/06/2026 08:20:41**

Fin Controle: **10/06/2026 14:22:09**

Signataire : **ABDALLAH**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

1

BAES BAT Complexe entrée RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

2

BAES BAT Complexe salle musculation RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

3

BAES BAT Complexe sortie de secours salle musculation RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

4

BAES BAT ADMI Bureau RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

5

BAES BAT ADMI salle RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

6

BAES BAT ADMI salle RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

7

BAES BAT ADMI couloir vers WC RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES BAT ADMI entrée R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

9

BAES BAT Perso coté femme entrée RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

10

BAES BAT Perso coté femme couloir RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

11

BAES BAT Perso coté femme salle de bain RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

12

BAES BAT Perso coté femme vers vestiaires RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

13

BAES BAT Perso coté femme vestiaires RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

14

BAES BAT Perso coté homme entrée RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **10/06/2026 08:20:41**

Fin Controle: **10/06/2026 14:22:09**

Signataire : **ABDALLAH**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
15	BAES BAT Perso coté homme vestiaires RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
16	BAES BAT Perso coté homme salle de bain RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
17	BAES Atelier entrée RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
18	BAES Atelier RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
19	BAES Atelier RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
20	BAES BAT Tribune entrée RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
21	BAES BAT Tribune sortie de secours RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
22	BAES BAT Tribune couloir vestiaires RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **10/06/2026 08:20:41**

Fin Controle: **10/06/2026 14:22:09**

Signataire : **ABDALLAH**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X
X
X

X

X

X
X
X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

22	0	0	22	0	0	0	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Synthèse Parc

SA:	22
BP:	0
ET:	0
BAES:	22
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **10/06/2026 08:20:41**

Fin Controle: **10/06/2026 14:22:09**

Signataire : **ABDALLAH**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE**

93360 NEUILLY PLAISANCE

Tel:

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7996 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien

